

Инструкция по эксплуатации ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ТИП 6839



H u n g a r y
H-2400 Dunaújváros,
Papírgyári út 12-14.
Tel: +36-25-555-100
Fax: +36-25-401-823
Web: www.momert.hu
E-mail: info@momert.hu

Перед использованием весов внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее!

1. Весы оснащены тензорезистором высокой точности
2. Диапазон взвешивания: от 5 гр. до 5 кг.(1oz= 28,35 гр.)
3. Градация: 1гр./ 0,05oz
4. Единицы измерения: гр/кг/ oz/ LB
5. Автоматическая установка в нулевое положение
6. Сигнал перегрузки весов: при превышении веса в 5020 гр. на дисплее появляется знак OL
7. Сигнал UNSE появляется в случае, если весы не могут осуществить стабильное взвешивание, затем устанавливаются на 0.
8. Питание: две батарейки AAA, 6 В. в комплекте
9. Точность измерения: 1000 гр.±1D+1% ; 5000 гр. ±2D+1%
10. Три кнопки: ON/OFF, TARE,UNIT
11. Оптимальная для пользования температура: 10 - 40 C°
12. Температура готовности: - 10 - 50 C°
13. Содержание влажности в воздушной среде: < 90%
14. Диаметр дисплея: 6,5 см

СМЕНА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ: нажмите кнопку "unit", находящуюся на задней стенке весов и осуществите выбор единицы измерения : "kg" - "g" - "oz" - "lb"

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСАМИ:

1. Откройте находящийся на задней части весов крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки AAA
2. Измерение веса: нажмите кнопку "ON/OFF", весы устанавливаются в 0-е положение, появляется надпись "0 g". Встаньте на весы .
3. Изменение единицы измерения: при появлении значения "0 " или в процессе измерения нажав кнопку "unit", находящуюся на задней стенке весов с целью перехода с "g" на "kg", затем нажав ту же кнопку можно переключить с "kg" на "oz" и заново нажав – с "oz" на "lb". Сохраните желаемую установленную единицу измерения
4. Установка веса тары: положите на весы предмет весом, например, в 500 гр, нажмите кнопку "ON/OFF". После того, как появилась надпись "0 g", снимите предмет, на дисплее проявится отрицательное значение. Нажмите кнопку "TARE", заново появится "0 ", затем на дисплее – вес, нажмите кнопку "TARE" заново после того, как на дисплее стабильно установится 0, если предмет с весов снят – они показывают отрицательное значение. Нажмите кнопку "TARE" для аннуляции. Добавьте небольшой вес, если отрицательное значение уменьшает измеряемый вес.

ВНИМАНИЕ!

Не измеряйте вес предметов, которые имеют вес, представляющий 150% от предельно допустимого для измерения веса, держите весы всегда в стабильно горизонтальном положении, в процессе измерения не трясите их !



Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки) .
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : мин 3года

Фирма изготовитель : МОМЕРТ КО. ЛТД ,
2400-Дунаюаварош , Венгрия



Сервисный центр: 109451 г. Москва , ул. Перерва ,62 , корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи _____ Подпись продавца _____
Штамп магазина _____
Подпись покупателя _____

Инструкция по эксплуатации ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ТИП 6839



H u n g a r y
H-2400 Dunaújváros,
Papírgyári út 12-14.
Tel: +36-25-555-100
Fax: +36-25-401-823
Web: www.momert.hu
E-mail: info@momert.hu

Перед использованием весов внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните ее!

1. Весы оснащены тензорезистором высокой точности
2. Диапазон взвешивания: от 5 гр. до 5 кг.(1oz= 28,35 гр.)
3. Градация: 1гр./ 0,05oz
4. Единицы измерения: гр/кг/ oz/ LB
5. Автоматическая установка в нулевое положение
6. Сигнал перегрузки весов: при превышении веса в 5020 гр. на дисплее появляется знак OL
7. Сигнал UNSE появляется в случае, если весы не могут осуществить стабильное взвешивание, затем устанавливаются на 0.
8. Питание: две батарейки AAA, 6 В. в комплекте
9. Точность измерения: 1000 гр.±1D+1% ; 5000 гр. ±2D+1%
10. Три кнопки: ON/OFF, TARE,UNIT
11. Оптимальная для пользования температура: 10 - 40 C°
12. Температура готовности: - 10 - 50 C°
13. Содержание влажности в воздушной среде: < 90%
14. Ширина дисплея: 6,5 см

СМЕНА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ: нажмите кнопку "unit", находящуюся на задней стенке весов и осуществите выбор единицы измерения : "kg" - "g" - "oz" - "lb"

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСАМИ:

1. Откройте находящийся на задней части весов крышку отсека для батареек и установите 2 батарейки AAA
2. Измерение веса: нажмите кнопку "ON/OFF", весы устанавливаются в 0-е положение, появляется надпись "0 g". Встаньте на весы .
3. Изменение единицы измерения: при появлении значения "0 " или в процессе измерения нажав кнопку "unit", находящуюся на задней стенке весов с целью перехода с "g" на "kg", затем нажав ту же кнопку можно переключить с "kg" на "oz" и заново нажав – с "oz" на "lb". Сохраните желаемую установленную единицу измерения
4. Установка веса тары: положите на весы предмет весом, например, в 500 гр, нажмите кнопку "ON/OFF". После того, как появилась надпись "0 g", снимите предмет, на дисплее проявится отрицательное значение. Нажмите кнопку "TARE", заново появится "0 ", затем на дисплее – вес, нажмите кнопку "TARE" заново после того, как на дисплее стабильно установится 0, если предмет с весов снят – они показывают отрицательное значение. Нажмите кнопку "TARE" для аннуляции. Добавьте небольшой вес, если отрицательное значение уменьшает измеряемый вес.

ВНИМАНИЕ!

Не измеряйте вес предметов, которые имеют вес, представляющий 150% от предельно допустимого для измерения веса, держите весы всегда в стабильно горизонтальном положении, в процессе измерения не трясите их !



Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки) .
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : мин 3года

Фирма изготовитель : МОМЕРТ КО. ЛТД ,
2400-Дунаюаварош , Венгрия



Сервисный центр: 109451 г. Москва , ул. Перерва ,62 , корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи _____ Подпись продавца _____
Штамп магазина _____
Подпись покупателя _____